


告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题”，
再将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为银质等非导磁材料。





特此告知，商祺！

