

尊敬的客户：


自收到《市功监局总司公厅次丁开展电梯鼓式制制动器安全专项检查治理的通知》。我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对《鼓式制制动器

专项检查治理》的公函内容，在内部增加自行设计检测装置，增加检测频率，

更换鼓式制动器受钢轴是等是磁材料的问题，更换为铜质轴，且增加检测频率

等举措。现将检测结果

的部分具体机型与YJVF10-T、YJVF10、YJVF10-T、YS30A、YS30A、YJVF30A、  
YJVF180、YS240A、YT245、YT350A、YJVF50A、使用的制动器是南泽减速机自研了部  
件设计应用，制制动器以齿有复位定位装置，松开时和在磁力作用下不产生摆动



制动器材料明细表

序号	名称	数量	规格
1	弹簧	1	Φ10
2	支架	2	Φ10
3	杠杆	2	Φ10
4	杠杆	2	Φ10
5	杠杆	2	Φ10
6	杠杆	2	Φ10
7	手动开闸手柄	1	Φ10
8	支架	2	Φ10
9	支架	2	Φ10
10	支架	2	Φ10
11	支架	1	Φ10
12	制动器底座	2	Φ10
13	制动器底座	2	Φ10
14	制动器底座	2	Φ10
15	制动器底座	2	Φ10
16	制动器底座	2	Φ10

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司  
(公章)



注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手与或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。

联系电话：400-6789-443